


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фото и чертеж изделия



Описание и область применения

- Шина монтажная LMS SH - это оцинкованный стяжной профиль, который применяется для создания фланцевых соединений в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. Её основное назначение - обеспечить надежное соединение отдельных элементов воздуховодов (прямых участков и фасонных частей) с высокой герметичностью стыков.
- Шина предотвращает деформацию воздуховода под воздействием внешнего давления. По сути, она служит как жесткая рама, поддерживающая геометрию воздуховода, чтобы он оставался в правильной форме и не сжимался или не деформировался под воздействием изменений воздушного потока в системе.
- Оцинковка поверхности шины улучшает ее эксплуатационные характеристики, защищает от коррозии и повышает механическую прочность.

Технические характеристики





№	Характеристика	Значение
1	Материал	оцинкованная сталь
2	Тип	шинорейка
3	Типоразмер	№20, №30
4	Назначение	для сборки воздуховодов

Номенклатура и габаритные размеры

Артикул	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Толщина (S), мм	Упаковка, шт.	Вес нетто, шт./кг
10641	3000	24	20	0,5	1	0,861
10642	3000	24	20	0,7	1	1,350
10643	3000	30	30	0,65	1	1,300
10644	3000	30	30	0,8	1	1,400

Инструкция по монтажу

- Если длина стороны воздуховода находится в пределах от 100 до 500 мм, то для соединения используется шина шириной 20 мм в сочетании с уголком размером 65 или 95. В случае, если длина стороны воздуховода составляет 500 мм или более, применяется шина шириной 30 мм и соединяется с уголком размером 105.
 - Способ соединения с воздуховодом зависит от места проведения работ.
 - При заводском изготовлении воздуховода, шина соединяется методом холодной сварки.
 - Если воздуховод изготавливается непосредственно на объекте, то шина прикрепляется к нему с использованием саморезов по металлу, ручного пресса или пуклевочного инструмента.
1. Определите размер уголков. Убедитесь, что уголки правильно расположены.
 2. Вставьте уголки в пазы шинорейки до тех пор, пока ребра с упорами не коснутся фланца. Вбейте так, чтобы боковые плечи полностью вписались в фланец. Закрепите шину с помощью саморезов или заклепок.
 3. Прежде чем окончательно закрепить болты на уголках, уплотните соединения между фланцами секций. Это можно сделать с помощью резинового уплотнителя, самоклеящейся ленты или силиконового герметика.
 4. Затяните болты и гайки, чтобы обеспечить надежное соединение между секциями воздуховодов.



Транспортировка и хранение

- Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.
- Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.
- Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям СТО 20524053-001-2023.
- Сертификат соответствия № 0178238 от 07.07.2023.
- Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.

Менеджер отдела технического контроля
ООО «СНАБЛАЙН»



Идов Артур Бадавиевич